



MANUALE

WELDAS PRODOTTO: 10-2700

Il marchio WELDAS CE su questo guanto indica che è stato testato e certificato in accordo alla Norma 89/686/EEC Livello 2

EN388, 2003

Tipo di guanto: Guanto da lavoro

Taglia: vedi stampo impresso sul guanto

Taglie in accordo alla Norma EN 12477, 2005 / EN 420, 2003

| Indice Taglia per la mano | 7½ | 8½ | 9 | 9½ | 10½ |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Etichetta taglia Weldas | S | M | L | XL | XXL |
| Misura in mm | 190 | 216 | 229 | 241 | 267 |
| Totale lunghezza del guanto in mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |



Informazioni sulla salute:

Il livello di Ph, Cromo e PCP di tutti i materiali è stato testato e soddisfa gli Standard di salute CE.
Colore : il colore è dato usando materiali naturali

Istruzione d'uso:

Questo guanto va utilizzato nelle applicazioni in cui è presente rischio meccanico

Garanzia :

Questo prodotto è garantito contro difetti di produzione. In base alle varie applicazioni, è responsabilità del Cliente identificare il giusto prodotto per ogni applicazione .

Guida ai pittogrammi impressi sui guanti

EN388, 2003: Guanti di protezione contro il rischio meccanico



2122

| Cifra | Test di resistenza | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4 | Livello 5 |
|-------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.° | Abrasione (N. di cicli) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | — |
| 2.° | Taglio da lama (indice) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| 3.° | Strappo (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | — |
| 4.° | Foratura (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | — |

Rischio elettrico:

Questi prodotti possono superare una corrente elettrica, il rischio è più alto quando il prodotto è bagnato.

Conservare:

Conservare in luogo asciutto ad una temperatura superiore ai 5° C.
Non sovrapporre più di 5 cartoni per bancale.

Lavaggio, Asciugatura e Stiratura:

Non usare acqua ossigenata o acido, solo detersivi standard. Le caratteristiche della pelle cambieranno dopo uno o due lavaggi, l'indurimento della pelle è tipico dopo il lavaggio. Asciugatura e stiratura meccanica sono possibili ma non consigliati

Materiale usato:

Pelle crosta bovina

Attenzione: i guanti e l'abbigliamento Weldas sono stati testati e certificati dal TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197) per maggiori informazioni sugli Standard EN, sui metodi, sui rapporti, sulle certificazioni e altro mandate una mail all'indirizzo: europa@weldas.com o visitate il nostro sito www.weldas.com .

Il Produttore di questi prodotti è: Weldas

Indirizzo della Weldas per informazioni

Ufficio per l'Europa :

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europa@weldas.com

Casa Madre Weldas e ufficio per USA :

Weldas Company
128 Seaboard Lane
Franklin TN 37067
USA
E-mail: info@weldas.com