



手册


手套上的CE印唛指出其本身已根据89/686/EEC指引标准2进行测试和认证..

威特仕产品: 10-2336

EN388, 2003

手套类型: 工作手套 尺寸: 参照手套上的印唛

尺码与 EN 12477, 2005 / EN 420, 2003一致					
手掌尺寸	7½	8½	9	9½	10½
威特仕尺寸标签	S	M	L	XL	XXL
测量尺寸 (mm)	190	216	229	241	267
手套总长度 (mm)	310	320	330	340	350



健康因素:

产品物料的铬(VI)含量, PH值, 五氯苯酚(PCP)含量都经过测试达安全健康标准.

颜色: 颜色是经过天然物料处理

以下是对印在手套上的图案的说明:

EN388, 2003:抗机械性风险的劳保手套

数值位置	抗力测试	级别 1	级别 2	级别 3	级别 4	级别 5
		第一位	磨损(周期)	100	500	2000
第二位	刀割(指数)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
第三位	撕破(牛顿)	10	25	50	75	—
第四位	刺破(牛顿)	20	60	100	150	—

导电危险性:

这些产品能传递电流, 当产品潮湿时比较危险.

贮存: 在5摄氏度下干燥贮存, 不要在一个卡板上堆叠5箱以上.

使用说明:

该手套被用于抗机械风险.

保证:

该产品保证制造缺点, 因应用范围的不同, 选择正确的产品是使用者的责任.

洗涤, 烘干和烫平:

应该使用标准的没有漂白和酸性的洗涤剂, 经过一两次洗涤后, 皮的特性会改变, 洗涤后的皮渍水是典型的.

机器烘干和烫平是可行的, 但是不建议这样做.

材料采用:

牛二层芯皮皮背和牛青皮皮掌.

警告: 威特仕焊护用品已通过德国TUV测试并获得证书. 要了解更多更多的信息, 如 EN 标准, 测试方式, 测试报告, 产品证书和其他产品, 请发电子邮件至: europa@weldas.com 或 登陆我们的网站: www.weldas.com

该产品制造商是威特仕	威特仕地址:
威特仕欧洲分公司: Weldas Europe B.V. De Poort 77 4411 PB Rilland Holland E-mail: europa@weldas.com	威特仕全球总公司, 即威特仕美国公司: Weldas Company 128 Seabord Lane Franklin TN 37067 USA E-mail: info@weldas.com