



# INSTRUKCJA

# WELDAS PRODUKT: 33-3060\*

Znak Weldas CE na tym produkcie stwierdza jego przetestowanie i certyfikację zgodnie z wymogami dyr. 89/686/EEC poziom 2.

**EN ISO 11611 (2003), EN 470-1 (1995)**

**Rodzaj odzieży: Yellow Jacket**


**Znak handlowy:** 

**Rozmiar: patrz nadruk na produkcie**

Wyjaśnienie piktogramów znajdujących się na tym produkcie:



Test:	Wymagania:
Wytrzymałość na rozciąganie	≤ 300 N
Wytrzymałość na rozdarcie	≤ 15 N
Zmiany wymiarowe	< 5 %
Zawartość tłuszczu	< 15 %
Grubość skóry	≥ 1 mm
Łatwopalność	≤ 2 sek.
Roztopione krople	≥ 15 kropeł
Kieszenie	Brak otwartych kieszeni
Zamknięcia	Brak otworów
Rozmiar	EN 340
Elektryczność	Nie przewodzi



**Rozmiar węglug: EN 340 (1993) CM**



### Informacje BHP:

Poziomy PH, chromu (IV) i PCP wszystkich materiałów zostały przetestowane i spełniają wymagania CE. Barwy: barwiono dzięki zastosowaniu naturalnych barwników.

### Gwarancja:

Ten produkt posiada gwarancję na błędy fabryczne. Ze względu na różne zastosowania, użytkownik jest odpowiedzialny za wybór odpowiedniego produktu do konkretnego zastosowania.

### Pranie:

Nie stosować wybielaczy, kwasów a jedynie podstawowe środki czyszczące. Charakterystyka skóry zmienia się po pierwszym lub drugim praniu, zesztwnienie skóry po praniu jest zjawiskiem normalnym.

### Suszenie i prasowanie:

Suszenie mechaniczne i prasowanie jest możliwe jednak nie wskazane.

**Magazynowanie:** Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temp. powyżej 5°C. Nie ustawiać więcej niż 5 kartonów na 1 palec.

### Używane materiały:

Do produkcji tej odzieży użyto dwójny bydlęcej, szyć 3-krotnie plecioną nicią KEVLAR®, w połączeniu z trudnopalnym materiałem 315gr/m2. Do zamknięć i wzmocnień użyto rzepy oraz wciskane i izolowane (nie przewodzące napięcia) guziki oraz nity. DuPont™ i KEVLAR® są nazwami handlowymi i zarejestrowanymi w E.I.duPont de Nemours and Company.

### Informacje użytkowe:

Ta skórzana odzież robocza może być używana do prac ogólnych a także w spawalnictwie. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na odpowiedni rozmiar odzieży a także zamknięcie wszelkich kieszeni zwłaszcza przy spawaniu.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>S</b>				76	74.5	48		108	39	27	
<b>M</b>				76	76	50		116	40	31	
<b>L</b>				81	78	50.5		127	43.5	32.5	
<b>XL</b>				86	81	51		138	45.5	33.5	
<b>2XL</b>				91	84	52		147	48	35	
<b>3XL</b>				96	85.5	52		158	50	35.5	
<b>4XL</b>				96	86	52		168	53	35.5	

### Uwaga:

Rękawice oraz ubrania firmy Weldas zostały przetestowane i otrzymały certyfikat TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Germany (EU no. 0197) Więcej informacji odnośnie wymogów EN, metod testów, raportów z testów a także o innych produktach na naszej stronie internetowej [www.weldas.com](http://www.weldas.com), pytania lub sugestie prosimy przysłać na adres e-mail [europa@weldas.com](mailto:europa@weldas.com)

**Producentem tego wyrobu jest: Weldas**

### Adres Weldas:

#### Biuro w Europie:

Weldas Europe B.V.  
Blankenweg 18  
4612 RC Bergen op Zoom  
Holland  
E-mail: [europa@weldas.com](mailto:europa@weldas.com)

#### Główne biuro Weldas a także na rynek USA:

Weldas Company  
128 Seaboard Lane  
Franklin TN 37067  
USA  
E-mail: [info@weldas.com](mailto:info@weldas.com)